
Breakout board USB CNC 4 assi STB 4100 USB scheda di interfaccia



Breakout board USB CNC 4 assi STB 4100 USB scheda di interfaccia



Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo di vendita73,20 €

Prezzo di vendita, tasse escluse60,00 €

Ammontare IVA13,20 €

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione Scheda USB CNC 4 ASSI - MACH 3 1. Controllo di n4 driver step - dir - 5v 2. Frequenza massima impulso è 100 KHz 3. Ingresso pulsante d'emergenza 4. Ingresso per sensore utensile (probe tool) 5. Ingresso per i finecorsa 6. Uscita per inverter 0-10V per variazione velocità elettromandrino 7. Mandrino on off 8. Alimentazione a 24V DC per utilizzare input output 9. Support per il collegamento volantino elettronico 10. N1 LED power on «p> - schema elettrico per collegamenti lo invieremo dopo l'acquisto - Il pacco comprende scheda, cavo usb, cd installazione.

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.

1 / 1